



LEGENDA

● Área com necessidade de regularização no calçamento

Detalhe das **readequações dos arruamentos internos do Instituto**
Recorte da implantação do IFFar Campus São Vicente do Sul
RECORTE 2 - Compreende a frente da marcenaria e serralheria, a frente do Tambo e os arruamentos que dão acesso ao mesmo
Esc.: 1/1000